




**1 H鋼の大きさに合わせて持手部の高さを調整する**

上段 : H 350 ~ 400 対応
下段 : H 200 ~ 300 対応

**2 矢板とH鋼の隙間に大きさに合わせてライナーをセットする**

ライナーの落下防止の為、ライナーと受けピースは必ず押さえ金具で連結してください。
また、ライナーどうしも同様に連結してください。
(ライナーが落下し、事故を招く恐れがあります。)

**3 アルゴメ本体をH鋼にセットし、矢板とH鋼の角度にあわせて受けピース補助材で角度調整を行う****4 打込みピースをセットし、打込む**

打込みピースの落下防止のため、必ず連結ロープで打込みピースと受けピースを連結してください。
(打込みピースが落下し、事故を招く恐れがあります。)

