

- 日軽アルサポート仕様



- ポンプ詳細



ポンプ加圧カーサポート圧縮強さ表						
ポンプ加圧力(Kg/C㎡)	サポート圧力強さ(Kg)					
60	1178					
80	1570					
100	1963					
120	2355					
140	2748					

タンク15Lでの設置可能本数					
型式	本 数(本)				
NAS-65	約36				
NAS-90	約24				
NAS-120	約17				
NAS-180	約11				
NAS-S型	約16				




日軽アルサポートサイズ選定

【注意事項】



●掘削深度、土圧等、設計条件を考慮し許容応力内で適正な条件でご使用ください。



L:切梁(サポート)長さ

W:掘削溝幅 a:腹起幅 b:矢板高さ

切梁長 $L=W-2 \times (a+b)$

	型式	長さし	50	100	150	200	250	300
	NAS-65	45~65	\rightarrow					
標	NAS-90	59~90	-					
準	NAS-120	77~120		+				
型	NAS-180	112~180		─				
	NAS-230	167~230			─			
強	NAS-220S	173~220			4			
力	NAS-260S	213~260						
型	NAS-300S	253~300					-	-




日軽アルサポート 設置上の注意


【注意事項】

- <u>(1)</u>
- ●不適切な使用状況では本来の許容軸力を発揮できません。
- ●適切な設置位置、切梁長さにてご使用ください。

- サポートジャッキの設置位置 -




サポートジャッキは腹起と垂直に設置



サポートジャッキは腹起と直角に設置


- 使用上の注意 -



赤線位置が使用限度長さです

最大仕様寸法が近づくとシリンダーから赤線が 現れます。 これ以上の長さでは使用できません。 赤線以上に延ばすと安全孔より水が噴出します。 故障ではありませんが、適正長さに選定してく ださい。

カプラを押さえた状態で圧縮




アルサポートシリンダー内に空気が入った時は、右図の様にカプラ先端を押さえた状態でサポートを圧縮してください。

注意

ポンプのエア抜き不足等が原因でサポートのカプラ部から液がにじむ場合があります。 その場合は、この様にサポートのエア抜き を行ってください。

- 操作手順 -

タンク一杯について専用不凍液 1 リットルを使用し、異物が入らないよう混合してください。



使用前にエア抜きをしてください。

左図の様にエア抜きを行います。

ホース先端のカプラをポンプのリターンカプラに差し込み、 ハンドルを数回作動させてください。

(この時、リターンバルブは、"送り"側) リターンカプラとホース先端を外し、その状態から ハンドルを作動させ、圧力を120kg/cm2まで加圧します。 ホースからの水漏れ、圧力低下がなければOKです。

確認後、リターンバルブを"戻り"側にし、ポンプ圧力をゼロにしてください。サポートジャッキのカプラにホースを接続し、リターンバルブを"送り"側にし、ハンドルを作動させ加圧作業を行います。

▶ 日軽アルサポート 設置手順

1 アルサポートとポンプのカプラ部を接続し、 腹起に設置できる長さまで注水加圧する

カプラ接続は下記のとおり

サポート側 ポンプ側





ポンプ側カプラの外枠 を矢印方向へ引く




はめ込み音がする迄 カプラを押し込む






2 作業棒でアルサポートを腹起にセットする

圧力のかかった状態で 設置、解体はしないで ください。




3 腹起とアルサポートが正しく設置されているのを 確認後、ポンプにて注水します




4 作業棒によりアルサポート注水口のカプラを 取り外します


作業棒によるカプラ取外し図

作業棒を矢印方向へ傾け、 カプラを外す。 外した後、ポンプのバルブを 戻し側にし、圧力を解放する。



5 作業棒を使用し、水圧ジャッキの圧力を開放します





6 圧力が抜けるとシリンダーは縮みますが、 撤去しにくい場合は「5」の作業を数回行ってください

